

Hinweis betreffend Maßgenauigkeit von Fassadendämmplatten



Im Arbeitskreis Technik erläutert Herr Jechlinger (MA 39) das Thema Maßgenauigkeit von Fassadendämmplatten.

Speziell bei „schwarzen“ Dämmplatten gibt es in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der Maßhaltigkeit.

Die Stabilitätsproblematik von EPS – Dämmplatten wird durch die Abänderung von diesbezüglichen Ö-Normen insofern verstärkt, da keine Ablagerungszeiten seitens der herstellenden Industrie mehr eingehalten werden müssen.

Damit kann es zu vermehrtem Schwinden der Dämmplatten kommen. Dies ist in Abhängigkeit der Stärke und der Farbe von den Dämmplatten mehr oder weniger stark vorhanden.

Dem Verarbeiter kann nur angeraten werden von der herstellenden Industrie die Lieferanforderung zu stellen, dass entsprechend abgelagertes Material geliefert wird, welches ein Schwindverhalten in der Toleranz aufweist, so dass beim WDVS keine Schäden aus diesem Titel entstehen.

Stand: Dezember 2009